


Емкостные сенсоры


DC, 3-/4-х проводные
M30, 20 мм, 34 мм
S_r 2...20, 1...12, 3...40 мм

M30 x 1,5 не заподлицо 2...20 мм 1,6...16,2 мм	M30 x 1,5 не заподлицо 2...20 мм 1,6...16,2 мм	диам. 20 мм не заподлицо 1...12 мм 0,8...9,7 мм	диам. 20 мм не заподлицо 1...12 мм 0,8...9,7 мм	диам. 34 мм не заподлицо 3...40 мм 2,4...32,4 мм
---	---	--	--	---




BCS 030-PS-1-C-S 4

BCS 030-GA-1-C-S 4




BCS 030-PS-1-C-
BCS 030-PO-1-C-

BCS 030-NS-1-C-
BCS 030-NO-1-C-




BCS 020-PS-1-C-S 4

BCS 020-NS-1-C-S 4



BCS 020-PS-1-C-

BCS 020-NS-1-C-



BCS 034-PS-1-C-
BCS 034-PO-1-C-

BCS 034-NS-1-C-
BCS 034-NO-1-C-

24 В DC	24 В DC	10...30 В DC	10...30 В DC	24 В DC
10...30 В DC	10...30 В DC	30 В DC	30 В DC	10...30 В DC
</= 3,5 В	</= 3,5 В	</= 3,5 В	</= 3,5 В	</= 3,5 В
75 В DC	250 В AC	250 В AC	250 В AC	250 В AC
250 мА	250 мА	250 мА	250 мА	250 мА
100 мкА	100 мкА	0,1 мА	0,1 мА	100 мкА
</= 8 мА	</= 8 мА	</= 11 мА	</= 11 мА	</= 8 мА
</= 50 мкА	</= 50 мкА	</= 10 мкА	</= 10 мкА	</= 50 мкА
есть	есть	есть	есть	есть
есть	есть	есть	есть	есть
</= 1 мкФ	</= 1 мкФ	</= 0,33 мкФ	</= 0,33 мкФ	</= 1 мкФ
</= 10%	</= 10%	</= 10%	</= 10%	</= 10%
-25...+70 °C	-25...+70 °C	-25...+70 °C	-25...+70 °C	-25...+70 °C
</= 100 Гц	</= 100 Гц	</= 150 Гц	</= 150 Гц	</= 100 Гц
DC 13	DC 13	DC 13	DC 13	DC 13
есть	есть	есть	есть	есть
IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
PBT	PBT	PBT	PBT	PBT
PBT	PBT	PBT	PBT	PBT
разъем	кабель	разъем	кабель	кабель
	3 x 0.34 мм²		3 x 0.34 мм²	3 x 0.34 мм²
BKS-_19/BKS-_20		BKS-_19/BKS-_20		

Крепление входит в
поставку!

Крепление входит в
поставку!

Крепление входит в
поставку!

